



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Ленинского района г.
Донецка**

ул. Куйбышева, 65, г. Донецк, индекс 283012
Телефон: +7(856) 266-11-98 Факс: +7(856) 266-11-98
E-mail: gpn_don_len@80.mchs.gov.ru

14.08.2024 № 445
На № _____ от _____

Директору ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА №44
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О направлении информации

В порядке реализации Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2024 год, в соответствии с п.6 статьи 44 и статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 –ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отделением НД и ПР Ленинского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк НД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР были проведены профилактические визиты в отношении объектов образования на территории Ленинского района г. Донецка.

При проведении профилактического визита установлено, что для объекта защиты ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 44 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 39, не обеспечена пожарная безопасность, не обеспечено соблюдение требований противопожарного режима, а именно:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 44 ГОРОДА ДОНЕЦКА", по адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 39		
№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Здание объекта защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не оснащена системой пожарной сигнализации с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	- п.3, приложение №1 п.11 ПП РФ № 1464; - ч. 1-2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ; - п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016
2.	Не предусмотрена система оповещения и	- ст. 54 ч. 2 Федеральный закон № 123 - ФЗ

	управления эвакуацией людей при пожаре типа СО - 3	- приложение № 5 п.18 ПП РФ № 1464; - п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016
3.	Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением (эвакуационным) в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 (пути эвакуации, используемые при эвакуации коридоры и лестницы, холлы, помещения между лестницами, выходы на улицу)	- п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; - п. 7.6.3 СП 52.13330.2016; - п. 10.1 таблицы 9.1 СП 439.1325800.2018; - ст. 82 ч. 9, ч. 2 Федеральный закон № 123-ФЗ; - п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016
4.	Не осуществлены приемка и ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не издан приказ о создании рабочей комиссии по приемке и вводе систем в эксплуатацию; для приемки не представлены ни комплект документации по выполненным работам, ни сами системы; не проведены комплексные испытания на работоспособность; не организовано техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и т.д.) (пищеблок)	подраздел 6.2 ГОСТ Р 59638-2021; подраздел 6.2 ГОСТ Р 59639-2021.
5.	Не представлена комиссии лицензия на право выполнять монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре, а также проведение пусконаладочных работ субъектом хозяйствования их выполнявшим (пищеблок)	п. 15 части 1 статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности»; п. 3 и приложение (п. 2, п. 5) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128
6.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (пищеблок)	часть 7 статьи 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).
7.	Окончание монтажных работ противопожарных дверей не подтверждено актом сдачи-приемки (пищеблок); не предъявлены паспорт на изделие, инструкция по монтажу, сведения о монтажной организации, копия действующего сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заверенная в установленном порядке; лицензия на выполнение данного вида работ не представлена	п. п. 4.1.5.2, 4.1.7.2 ГОСТ Р 59642-2021; п. 3 и приложение (п. 8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128.
8.	Помещение электрощитовой не отделено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30	п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; части 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9.	Обеспечить указателем направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети	- п. 48 ППР в РФ.

	электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения	
10.	Провести работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли (обрешетке, стропил и т.п.) огнезащитными составами соответствующей группы огнезащитной эффективности	- п. 5.4.5 СП 2.13130.2020; - ч. 5, ч. 6 ст. 52. Федеральный закон 123-ФЗ; - п. 13 ППР в РФ.
11.	В световых проемах лестничных клеток, следует предусматривать фрамуги площадью не менее 1,2 м.кв. на каждом этаже	- п. 4.4.12 СП 1.13130
12.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений	- ч. 1 п. 4, ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ; - п. 1.1 таблица 1, п.15 РД 34.21.122-87

На основании вышеизложенного, начальником отделения НД и ПР Ленинского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк НД и ПР Главного управления МЧС России по ДНР майором внутренней службы Кобзиным В.Г., принято решение отказать Вам в подписании акта готовности к началу учебного года, по причине выявленных в ходе профилактического визита вышеуказанных нарушений.

Так же информируем вас, что обязанности организаций в области пожарной безопасности определены статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69), к числу которых относятся, в том числе соблюдение требований пожарной безопасности, разработка и осуществление мер пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 69 под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; под мерами пожарной безопасности понимаются действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного считаю целесообразным руководителю объекта надзора разработать четкий план и принять меры по устранению данных нарушений.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майор внутренней службы

В.Г. Кобзин